



Activador

Ejemplos de aplicación

- Activación de superficies adhesivas antes del pegado con adhesivos de la serie COSMO® HD
- Activación de superficies no absorbentes, porosas y lisas
- Activación de superficies minerales

Propiedades especiales

- Limpia y activa las superficies de pegado
- Mejora la adhesión a PVC, ABS, PC, PET, GFK sobre una base de poliéster o poliamida y a superficies con revestimiento de polvo
- Refuerza la resistencia al envejecimiento de las uniones adhesivas con hormigón, hormigón celular, arenisca y ladrillo

Datos técnicos

Base	Agente adherente con disolvente
Color	incolore
Espesor conforme a EN 542 a +20 °C	aprox. 0,80 g/cm ³
Consumo	aprox. 30 - 60 ml/m ²
Tiempo de ventilación a +20 °C, 50 % h.r.	aprox. 10 min
Activación de la superficie	máx. 90 min
Temperaturas de procesamiento	de +5 °C a +30 °C

Indicaciones de procesamiento

Aclimatar el producto antes de procesarlo.

Cuando se expone a una mayor humedad, el producto se enturbia y, por lo tanto, queda inactivo. El producto turbio ya no debe utilizarse.

El activador solo debe usarse en combinación con los siguientes adhesivos:

COSMO® HD-100.220

(debe comprobarse su idoneidad)

COSMO® HD-100.400*

COSMO® HD-100.450

COSMO® HD-100.470*

COSMO® HD-100.480*

COSMO® HD-100.540*

COSMO® HD-100.600*

COSMO® HD-100.800*

COSMO® HD-200.100*

COSMO® HD-200.121*

COSMO® HD-200.131*

COSMO® HD-200.201*

COSMO® HD-200.301*

* Y variantes de pintura

El producto contiene isopropanol. En los barnices sensibles y frescos, así como en los sustratos, puede verse afectado el estado de la superficie: es posible que se delustre.

Antes de su aplicación, se comprobará la resistencia al producto de todas las superficies que se vayan a limpiar.

Instrucciones de procesamiento para sustratos no porosos

Limpie las superficies de pegado con un paño limpio, que no suelte pelusas ni decolore, hecho de celulosa o algodón y humedecido con COSMO® CL-310.110. Deben cambiarse los paños después de cada proceso de limpieza. Se requieren al menos dos ciclos de limpieza.

Instrucciones de procesamiento para sustratos porosos

Aplicación con brocha sin necesidad de limpieza adicional.





Activador

Los resultados de la solidez final después del pegado con adhesivos de la serie COSMO® HD pueden variar dependiendo del sustrato.

Indicaciones importantes

El producto debe ser utilizado por personal instruido de empresas especializadas.

Nuestras instrucciones de uso, normas sobre tratamiento, datos de productos o rendimiento y demás declaraciones técnicas son solo directrices generales; describen únicamente el estado y la condición de nuestros productos (indicaciones/ determinación de valores en el momento de la producción) y servicios y no representan una garantía en el sentido del § 443 del código civil. **Debido a la diversidad de fines previstos del producto individual y a las particularidades especiales (p. ej., parámetros de tratamiento, propiedades del material, etc.), el usuario está obligado a realizar un ensayo propio;** nuestro asesoramiento técnico gratuito en relación con la aplicación no es vinculante.

Observe también la hoja de datos de seguridad.

Limpieza

Limpie inmediatamente las salpicaduras y las impurezas provocadas por COSMO® CL-310.110 con un paño limpio, que no suelte pelusas ni decolore, hecho de celulosa o algodón.

Almacenamiento

Cerrar bien el envase original, seco a temperaturas de +15 °C hasta la +25 °C sin luz solar directa.

El producto debe retirarse durante los tiempos de transporte habituales de la -30 °C hasta +35 °C.

Capacidad de almacenamiento en recipientes originales no abiertos: 12 Meses.

Forma de suministro

Bote de aluminio de 250 ml

Bote de aluminio de 1000 ml

Otros tamaños de recipientes bajo demanda.

