



Attivatore

Esempi di impiego

- Attivazione delle superfici di sostegno prima dell'incollaggio con colle della gamma COSMO® HD
- Attivazione di fondi non assorbenti, porosi e lisci
- Attivazione di superfici minerali

Caratteristiche speciali

- pulizia e incollaggio delle superfici da incollare
- migliora l'adesione su PVC, PVC, ABS, PC, PET, GFK su base di poliesteri o poliammidica e superfici a polvere
- rafforza la resistenza all'invecchiamento di giunti di incollaggio su calcestruzzo, cemento cellulare, arenaria e mattoni

Dati tecnici

Base	promotore di adesione a base di solvente
Colore	incolore
Densità in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,80 g/cm ³
Consumo	ca. 30 - 60 ml/m ²
Tempo di evaporazione a +20 °C/50 % r. F.	ca. 10 min**
Attivazione della superficie	max. 90 min
Temperature di lavorazione	di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Se esposto a umidità durante lo stoccaggio, il prodotto diventa torbido e quindi inattivo. Il prodotto torbido non può più essere utilizzato.

L'attivatore deve essere utilizzato solo in combinazione con le seguenti colle:

COSMO® HD-100.220

(testare l'idoneità.)

COSMO® HD-100.400*

COSMO® HD-100.450

COSMO® HD-100.470*

COSMO® HD-100.480*

COSMO® HD-100.540*

COSMO® HD-100.600*

COSMO® HD-100.800*

COSMO® HD-200.100*

COSMO® HD-200.121*

COSMO® HD-200.201*

COSMO® HD-200.301*

COSMO® HD-100.800*

*e varianti di colore

Il prodotto contiene isopropanolo. La struttura superficiale delle vernici e dei substrati sensibili e freschi può essere compromessa - è possibile un'opacizzazione della superficie.

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

Istruzioni per la lavorazione di substrati non porosi

Strofinare le superfici da incollare con un panno di cellulosa o cotone pulito, senza pelucchi e che non tinga, inumidito con COSMO® CL-310.110. I panni devono essere cambiati dopo ogni passaggio. Sono necessari almeno due cicli di strofinamento.

Istruzioni per la lavorazione di substrati porosi

Applicazione a pennello senza ulteriore strofinamento.

I risultati della resistenza finale dopo l'incollaggio con le colle della linea di prodotti COSMO® HD possono variare a seconda del substrato.





Attivatore

Note importanti

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Pulizia

Gli spruzzi e le macchie causate da COSMO® CL-310.110 devono essere eliminati immediatamente con un panno di cellulosa o cotone pulito, senza pelucchi e che non tinga,

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 °C fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 12 mesi.

Forma di fornitura

Flacone in alluminio 250 ml

Flacone in alluminio 1.000 ml

Altre dimensioni su richiesta.

